

DAHON 2008 年折疊車車頭柱進行回收服務。

因為在外國有小數 Radius 車頭柱，在高里數而頻繁使用後(例如長途騎乘、路面狀況較差時)，車頭柱折疊之鉸位有可能出現裂痕，致生有安全上之疑慮。


香港受影響之型號：2008 年國際版 Jetstream XP、Speed P8、Vitesse P16、Speed Pro TT、Mu SL。

所有中國版本型號之摺車，中國 DAHON 通知不在此次回收範圍內。

2009 年之所有 DAHON 型號不受影響。


以下受影響之 Radius 車頭柱款式

1. Radius Telescope Adjustable Handlepost
2. Radius Fixed Handlepost
3. Radius VRO Fixed Handlepost



有問題之 Radius 車頭柱

Radius Handlepost Features:




1. Ring-shaped safety hook.
2. Internal clamp.

If your handlepost has these features, it is POTENTIALLY AFFECTED by the recall.

不受影響之 Radius 車頭柱 (接合後內裡有『R』標誌)

Radius Handlepost (Factory Replacement):




- "R" Stamp inside handlepost hinge indicates the handlepost has been replaced

If your handlepost has this stamp, it is NOT AFFECTED by the recall.

不受影響之 Radius 車頭柱 (安全鎖位 V 型及有外鎖扣)

Radius V Handlepost Features:



1. V-shaped Autolock safety catch.
2. External clamp.

If your handlepost has these features, it is NOT AFFECTED by the recall.

請到 DAHON 網頁檢查車身編號，以確定是不是影響之車款

中文請到 <http://www.dahon.com/twrecall>，

英文請到 <http://www.dahon.com/recall>

2008 DAHON “豎管” 全球性召回通知 - Microsoft Internet Explorer

http://www.dahon.com/recallinfo/tw.htm

我的最愛 2008 DAHON “豎管” 全球性召回通知

DAHON

2008 DAHON “豎管” 全球性召回通知

此網頁將會幫助您辨別您的愛車是否在此次召回通知中，透過此車架序號搜尋系統，將快速地為您查詢。

此搜尋網頁不適用於美國及加拿大(United States & Canada)購買之車款

召回車款:

2008 年度生產之某部分車款: Ciao P8, Curve D3, Curve SL, Glide P8, Jetstream P8, Mju P8, Mju P24, Mju SL, Mju XL Sport, Speed D7, Speed P8, Speed TR, Speed Pro TT, Vitesse D7, Vitesse D7HG。

步驟一:

搜尋您的車架序號:

搜尋車架序號之資料庫以辨別您的愛車是否在此次召回通知中。

搜尋

步驟二:

如需召回，請列印“召回更換單據”

如您輸入的車架序號，與資料庫中需召回車架序號符合，此搜尋頁面將產出“召回 更換單據”，您需將此單據列印，並連同您的愛車一起送回原購買經銷商進行豎管更換。


步驟三:

將您的愛車牽至原購買經銷商:

將您列印之“召回更換單據”及您的愛車交給原購買經銷商，他們將免費為您更換豎管。

請按入“搜尋”按鈕，進入回收搜索畫面。

1. Check the serial number on the underside of the bottom bracket.



Serial number location

找尋車身編號
在車身下方
中心盆底下
就可找到

在車架序號輸入車身編號，在車款名稱選擇單車型號，
輸入購買日期 (日/月/年)，再輸入購買地區名稱，按“確定”按鈕。

召回車架序號搜尋及確認, 請輸入以下資料

車架序號
您愛車之車架序號位於 BB 下方五通處。請完整輸入車架序號上的英文字母及數字，輸入時請勿留下空格或標點符號。

車款名稱
請選擇您購買車款。
請選擇您購買車款: [v]
如您購買的車款無在前一選項中，請直接輸入您購買車款名稱

購買日期
請輸入您購買日期(日期/月份/西元年份)
日期/月份/西元年份

購買國家
請輸入您購買國家

此搜尋網頁不適用於美國及加拿大(United States & Canada)購買之車款

確定

加密保證: 此搜尋網頁將只紀錄透過此網頁所確認之車架序號，其他私人資訊將不會留存於此頁面中。

出現此畫面代表你的 DAHON Radius 車頭柱須要回收，請輸入姓名，在經銷商輸入購買店舖名稱，在 Email 輸入電郵地址，輸入電話，按“Print”按鈕列印收據。

召回更換單據

您的車架序號符合此次召回行動，請停止騎乘直到更換新豎管。

車架序號
D804705218

車款名稱
Vitesse D7
其他車款

購買日期
05/05/2009

購買國家
Hong Kong

姓名
(請輸入您的全名)

經銷商
(請輸入您原購買經銷商)

Email
(請輸入您的e-mail)

電話
(請輸入您的電話)

列印

如何更換新豎管:

- 請詳細填寫以下資料
- 列印此“召回更換單據”
- 帶著您的“召回更換單據”及您的愛車回原購買經銷商作更換
- 更換後，即可獲贈DAHON精美頭巾乙條
- 提醒您：因原經銷商最了解您所購買之車款，也是為您更換豎管之最佳選擇。建議您將預更換豎管之車款，回原購買經銷商作更換。經銷商將免費為您更換豎管，讓您愛車更快上路。

請編印『更換單據』傳真或電郵到鎮洋兄弟單車公司安排預約更換，以便將新 Radius 車頭柱送到指定之店舖，到店舖更換時請出示『更換單據』。

召回更換單據		Page 1 of 1
召回更換單據		
您的車架序號符合此次召回行動。請停止騎乘直到更換新登管。		
車架序號	車款名稱	
D804705218	Vitesse D7	
購買日期	購買國家	
05/05/2009	Hong Kong	
姓名	經銷商	
Email	電話	
請將您的「召回更換單據」及您的單車回原購買經銷商作更換。因原經銷商不了解您的購買之車款，此舉為您更換登管之最佳選擇。建議您將原更換登管之車款，回原購買經銷商作更換。經銷商將免費為您更換登管，應您單車更換上陸。		
http://www.dahon.com/recallinfo/tw/found.php		9/5/2009

DAHON 首批更換零件會五月底六月頭到港，鎮洋兄弟單車公司會優先處理已再在美國 DAHON 網站登記為永久保養之用戶，其他受影響之用戶本公司會盡快處理，因工廠生產新的車頭柱須要時間，是次回收服務，做成各 DAHON 用戶不便，請各界體諒。